Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.7
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Ramsig	Parzellennummer 794 / 950
Eigentümer Einwohnergemeinde Oberroh Ortsbürgergemeinde Staretsch		Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Grundwasser- und Quellschu che	zzone mit einem Fassungsbereic	h bzw. Flä-
Umgebung, Gefährdung	Su Su	
Emeritores premisinte 080 18 302 m²	Ramsighau	Bedeutung
Ramsig	Orto Surgeogramsinde Storetze orti	Bewertung
+ Ender Music Ordo . + O ==		Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
		Bearbeitung Landschaftskommission Datum Text überarbeitet 2005 Datum Plan 2. August 1994

Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.8	
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Luxene	Parzellennummer (siehe Rückseite)	
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt	
Beschreibung Grundwasser- und Quellschurchen	tzzone mit zwei Fassungsbereichen bzw. Flä-		
Umgebung, Gefährdung			
	SIII	Bedeutung	
	Su Jagorian Ja	Bewertung	
*	Luxene	Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan	
11		Bearbeitung Landschaftskommission	
		Datum Text überarbeitet 2005	
		Datum Plan 18. Oktober 1995	

Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.9
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Haufroos	Parzellennummer 758
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Grundwasser- und Quellschut che	zzone mit einem Fassungsbereic	h bzw. Flä-
Umgebung, Gefährdung		
Verantwortung für Pflege		
	- Colonia Colo	Bedeutung
	SII	Bewertung
s	A COMMENT OF THE PARTY OF THE P	Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
	Haufroos	Bearbeitung Landschaftskommission Datum Text überarbeitet 2005 Datum Plan 18. Oktober 1995

Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.10
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Ifang 3	Parzellennummer (siehe Rückseite)
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt Nussbaum Fichte
 Beschreibung Grundwasser- und Quellschutzzone mit zwei Fassungsbereichen bzw. Flächen Kleine Hecke mit Nussbaum und neu gepflanzten Fichten, bei der Brunnenstube (Parzelle 706) 		
Umgebung, Gefährdung		
Verantwortung für Pflege		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BEGGE BERNE STATE OF THE STATE	Bedeutung
SI 21	7 siii	Bewertung
Ifang 2	SII Obert Brutulutututut	Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
×	Ifang 3	Bearbeitung Landschaftskommission Datum Text überarbeitet 2005 Datum Plan 18. Oktober 1995

Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.11
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Ifang 2	Parzellennummer 706
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Grundwasser- und Quellschu chen	atzzone mit zwei Fassungsbereichen bzw. F	 1ä-
Umgebung, Gefährdung		
Verantwortung für Pflege		
	No. of the last of	
The design of the second secon		Bedeutung
SI SI	Sill Sill Sill Sill Sill Sill Sill Sill	Bewertung
Ifang 2	SII Oheri Brunnade	Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
×	Ifang 3	Bearbeitung Landschaftskommission Datum Text überarbeitet 2005 Datum Plan 18. Oktober 1995

Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.12
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Zizimoos	Parzellennummer 751
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Grundwasser- und Quellschurchen	tzzone mit zwei Fassungsbereicher	ı bzw. Flä-
Umgebung, Gefährdung		
Verantwortung für Pflege		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× ·	
* *	Surall	Bedeutung
	Zizimoos su Zizimoos	Bewertung
× //si	Lindehof	Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung KLP / Landschaftsinventarplan
SIII	and the state of t	Bearbeitung Landschaftskommission Datum Text überarbeitet 2005 Datum Plan 18. Oktober 1995

		Objekt-Nummer 2.1.13
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Lindehof	Parzellennummer 753
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Grundwasser- und Quellschut chen	zzone mit zwei Fassungsbereichen bzv	v. Flä-
Umgebung, Gefährdung	X X	
21	Sun P. Sun	Bedeutung
× /	Lindehof	Bewertung
SII	de la latera de latera dela latera de la latera de la latera de la latera de la latera dela latera de la latera de latera de la latera de la latera de latera de la latera de latera de latera dela	Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
		Bearbeitung Landschaftskommission
		Datum Textüberarbeitet 2005Datum Plan18. Oktober 1995

Landschaft	sinventar Oberrohrdorf	Objekt-Nummer 2.1.14
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Obermatte	Parzellennummer (siehe Rückseite)
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Grundwasser- und Quellschuchen	tzzone mit drei Fassungsbereichen bzw.	. Flä-
Umgebung, Gefährdung	The state of the s	
Sontsell Theodor, ORD 3 191 at 1804: Brunner Elikobeth, Boden Brunner Elikobeth, Boden	Miceliszely H SII Noutmann - Huser Marin a Berta Obernaholori 25 Oblini	Bedeutung
24 205 et Salamon - Russel Barra , 8 Sala	ST +	Bewertung
		Anmerkungen Bewirtschaftungsvereinbarung ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
		Bearbeitung Landschaftskommission
		Datum Text überarbeitet 2005
		Datum Plan 18. Oktober 1995

Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.15
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Oberried	Parzellennummer 731
Eigentümer Privatbesitz		Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Quellenrecht mit Brunnstube	und Wasserleitung	
Umgebung, Gefährdung		
		Bedeutung
		Bewertung
		Anmerkungen ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
		Bearbeitung Landschaftskommission Datum Text überarbeitet 2005 Datum Plan Juli / August 2005

Landschaftsinventar Oberrohrdorf		Objekt-Nummer 2.1.16
Art des Objektes artenreiche Heuwiese	Standort Rotrisch / Hinterriedere	Parzellennummer 810
Eigentümer Einwohnergemeinde Niederro	ohrdorf	Pflanzen- und Tierwelt
Beschreibung Grundwasser- und Quellschu che	tzzone mit einem Fassungsbereich bzw. F	lä-
Umgebung, Gefährdung		
		Bedeutung
		Bewertung
		Anmerkungen ☑ KLP / □ BZP ☑ Landschaftsinventarplan
		Bearbeitung Landschaftskommission Datum Text überarbeitet 2005 Datum Plan Juli / August 2005